SOPRAGUARD PRIMER

Ficha técnica

O **Sopraguard Primer** é utilizado para limpar e preparar as membranas de borracha EPDM antes da aplicação dos produtos autoadesivos



Descrição

Também pode ser utilizado para preparar a membrana de borracha EPDM antes da aplicação do adesivo nas sobreposições.

Preparação

- A superfície onde o primário será aplicado deve estar limpa, seca e livre de materiais estranhos.
- Pode ser necessário limpá-la previamente com Sopraguard Cleaner.
- Agitar o primário vigorosamente antes e durante a aplicação.
- Se o primário tiver estado exposto a baixas temperaturas durante um longo período, deve ser trazido até à temperatura ambiente.
- Colocar a quantidade necessária num balde para facilitar a aplicação.

Aplicação em obra

- Agitar o primário até ao fundo do recipiente antes de usar e durante a aplicação.
- Aplicar o Sopraguard Primer nas superfícies da membrana de borracha EPDM com a esponja e aplicador em membranas lisas; em membranas texturadas, usar um pincel ou trincha.
- Aplicar com movimentos longos, da frente para trás, de forma consistente sobre a área a cobrir e com uma pressão entre moderada e alta.
- Continuar até a cor da membrana ficar uniforme (sem riscos ou grumos).
- Quando se usam ferramentas de aplicação em posição vertical, garantir que se exerce pressão suficiente para utilizar toda a superfície útil em contacto com a membrana de borracha EPDM.
- Esperar até a superfície tratada estar completamente seca, conforme o teste de toque (normalmente cerca de 10 minutos), antes de aplicar os materiais autoadesivos ou o adesivo de união.

SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

SOPREMA S.A. - Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B (+351) 219 152 636.

Apresentação, armazenamento e prazo de validade

	SOPRAGUARD PRIMER
Apresentação	Apresenta-se em baldes de 4 L e 1 L.
Armazenamento	Guardar nos baldes originais selados e em temperaturas entre 5 °C e 32 °C. Manter o material fora da luz direta do sol até à aplicação.
Prazo de validade	O prazo de validade é de 12 meses quando armazenado nas condições indicadas. Verifique a data de fabrico em cada balde. A exposição a temperaturas mais elevadas reduz a sua vida útil.

Riscos para o utilizador

- Inflamável. Manter afastado de fontes de ignição. Não fumar durante a utilização.
- Apenas para uso profissional.
- Utilizar apenas em áreas bem ventiladas.
- Evitar o contacto com a pele e os olhos.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Para mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança.

Rendimento

O rendimento pode variar consoante o tipo de suporte (membrana EPDM), a ferramenta utilizada e o aplicador.

Como referência, o rendimento numa junta de 10 cm, preparada dos dois lados, seria:

- 10 ml em membranas EPDM texturadas
- 15 ml em membranas EPDM lisas

Especificações técnicas

Base	Polímeros sintéticos
Cor	Vermelho
Sólidos	14.0% - 16.5%
Densidade	790 g/L
Temperatura de aplicação	min. 5 °C

SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

SOPREMA S.A. - Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B (+351) 219 152 636.