MAPEFER 1K
Declaração de Desempenho
N. CPR-ES1/2008

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-ES1/2008

1) Código único de identificação do tipo de produto: **MAPEFER 1K**

2) Utilizações previstas: **Argamassa cimenticia para a proteção de armaduras em estruturas de betão**

3) Fabricante: **MAPEI SPAIN,S.A. – C/Valencia, 11 – Pol Ind. Can Oller - Santa Perpetua de Mogoda (Espanha) - www.mapei.es**

4) Sistemas de AVCP: **Sistema 2+**

5) Normas harmonizadas: **EN 1504-7:2006**

Organismos notificados: **o organismo notificado AENOR, N. 0099, realizou a inspeção inicial da fábrica e do sistema de controlo da produção e do acompanhamento contínuo e avaliação do controlo de produção em fábrica e emitiu os certificados de conformidade do controlo de produção em fábrica.**

6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Aderência ao corte	**Passa**
Proteção contra à corrosão	**Passa**
Substâncias perigosas	**ver FDS**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: **Gabriel Angel Ortín Rull–*Diretor Assistência Técnica***

Santa Perpetua de Mogoda, 14/10/2016



DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 1 notas:	*Produto inalterado: atualização no formato*

MAPEFER 1K
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-ES1/2008

CE 0099	**MAPEI SPAIN,S.A. C/ Valencia,11- Pol Ind. Can Oller** **Santa Perpetua de Mogoda (ES)** **www.mapei.es**
10 **CPR-ES1/2008** **EN 1504-7** **MAPEFER 1K** *Argamassa cimenticia para a proteção de armadura*	
Aderência ao corte	Passa
Proteção contra à corrosão	Passa
Substâncias perigosas	ver FDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para fazer a consultoria da marcação CE mais fácil para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- *Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,*
- *Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),*
- *O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,*
- *Erros de impressão.*